


Settimana
12/2020

Esercizio 2

12E2



CNC



Programmare l'esecuzione della
cava in figura.

Profondità -28

Profondità di passata 3mm

Restituire compiti fatti

SU REGISTRO ELETTRONICO

oppure via mail a

beniamino.mvscatella@scuola.alto-adige.it