



Senso antiorario \rightarrow G42
 Profondità profilo 9
 Profondità di passata 3
 Punto di attacco uscita X20Y30

CAVA - Senso Antiorario
 Profondità CAVA \rightarrow 10
 Profondità di passata \rightarrow 2
 DØ \rightarrow 2

HAMDANI Ismael

Indicare il senso di percorrenza \rightarrow

Indicare L1, L2...

Tracciare percorso utensile