


# CNC- IL TORNIO





# CNC- IL TORNIO



TASTO "HELP" SERVE PER  
CAMBIARE  
VISUALIZZAZIONE

ACCESSO ALLA  
TABELLA UTENSILI

TASTO "PROGRAM" = VADO  
DIRETTAMENTE ALL'ULTIMO  
PROGRAMMA CHE E' STATO APERTO

TASTO "PROGRAM MANAGER" = VADO  
ALLA LISTA DEI PROGRAMMI

FRECCHE PER MUOVERSI; AL CENTRO  
TASTO SELECT CHE PERMETTE DI  
SCEGLIERE TRA DIVERSE OPZIONI  
PROPOSTE DAL PROGRAMMA

TAST "INPUT" = CONFERMA

# CNC- IL TORNIO

