


Settimana 13

13E1

Esercizio 1



www.eco-center.it

Senso ORARIO

Attacco con G41

Profondità Profilo 12mm

Nr. di Passate 2

Punto di Attacco ed Usata

X35Y-15

Cava in 3 passate da 2mm  
profondità totale 6mm  
DØ=1