


Settimana 13

13E1

Esercizio 1



Senso ORARIO
Attacco con G41
Profondità Profilo 2 mm
Nr. di Passate 2
Punto di Attacco ed Uscita
X-15 Y-35
Cava in 3 passate da 2 mm
profondità totale 6 mm
DØ=2